

中華民國2022年12月1日

簽 於家長會

主旨：檢陳空間規畫委員會111學年度第一次會議紀錄，請鈞長核  
示。

說明：

1. 111學年度第一次空間規畫委員會於111年11月30日下午16時於二樓會議室召開。
2. 本次開會時間為下午4點，會議時間共計1小時請准予學部教師代表補休1小時。
3. 檢附111學年度第一次空間規畫委員會會議紀錄及簽到表各1份。

會辦單位：

第一層決行

承辦單位

會辦單位

批示

事務組長 **事務組長 陳明毅**

總務處 **教師兼總務主任 鍾惠如**

生教組長 **教師兼生活教育組長 蔡侑錠**

學務處 **教師兼學務主任 許嘉倩**

**教師兼秘書 張慧玉**

教務處 **教師兼教務主任 陳威銓**

實輔處 **教師兼實習輔導主任 潘思恩**

人事室 **人事室 洪淑芬**

李宗哲師 **李宗哲 1207**

季思安師 **季思安 1207**

吳麗英師 **吳麗英 1207**

張國揚先生 **技士 張國揚**

賴宸毅同學 **賴宸毅**

閱

錫輝

文號：

# 國立嘉義特殊教育學校 111 學年度第一學期「空間規畫委員會」

## 第一次會議 會議資料

- 壹、 會議時間：民國 111 年 11 月 30 日下午 4 時
- 貳、 會議地點：行政大樓二樓會議室
- 參、 主持人：陳錫輝校長(張慧玉秘書代理)                      記錄：張慧玉
- 肆、 出席人員：如簽到單(應出席 13 人，出席 8 人，公差假 3 人，事假 1 人)
- 伍、 主席致詞：感謝大家願意擔任空委會委員及撥空參加今天的會議，今天就一個總務處的提案，再請總務處惠如主任說明。
- 陸、 討論提案：
- 案由：討論本校 111 學年度校園空間安全檢視現況。
- 說明：如附件。
- 決議：
1. 照案通過。
  2. 補充提醒：
    - (1) 教室電線迴路通常都只有一個，而教室裡通常已經有電腦、電扇等電器用品，因此如果在教室使用高耗電的電鍋、電磁爐等，較容易造成電線短路等危險情形，請大家盡量避免之。
    - (2) 高耗電器用品盡可能不要使用延長線，改以插座較為安全，同一插頭勿使用過多的電器用品，並請大家注意用電安全。
- 柒、 臨時動議：
1. 宿舍警報器常無故會發出警報聲響，易造成誤判是否真有火災情況，請總務處再請廠商檢查修復。
  2. 學校電梯數眾多，每台電梯關門的秒數不同，下次電梯維護時，請廠商提供電梯正常使用時關電梯門的秒數，這樣使用的人較易掌控，也可以讓老師教學生使用電梯時可以注意怎樣使用。另一建議：如經費許可電梯增設紅外線感

應防護裝置，在電梯關門時如偵測到有障礙物能暫停關門的設置，以保護電梯使用者(特別是輪椅生)的安全。

3. 本校校園建物眾多，且外賓或家長蒞校時常分不清方向找不到要去的地方，請大家提供妥適的指引告示牌給總務處參考，以便做妥適且美觀的規劃與製作。

捌、散會：17:00

# 國立嘉義特殊教育學校 111 學年度校園空間安全檢視說明會

學校各項校園空間安全檢視說明如下：

項目	校園空間現況說明	校園安全檢視結果
建物安全維護	依據「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查」規定，每 2 年辦理一次檢查申請。	1. 前次於 110 年檢查合格。 2. 預定於 112 年委由專業廠商辦理檢查及申報作業。
消防安全維護	1. 這學期辦理 2 次地震防災複合式防災演練。 2. 每年辦理 2 次「消防安全設備檢修申報」。	1. 於 111 年 9 月 21 日及 111 年 11 月 25 日辦理「111 年度第二學期複合型防災演練」。 2. 111 年 08 月 12 日檢送本校 111 年度下半年「大規模場所消防防護計畫」及於 111 年 10 月 04 日將成果報告書送至嘉義市第一大隊德安消防分隊核備。 3. 111 年第二次消防設備檢查工作已於 11 月 18 日完成，相關申報作業及需換修的消防設施皆陸續進行中。
電梯安全維護	本校電梯共有 8 座。分別於～於教學大樓 1 部、行政大樓 2 部、復健館 2 部、職教大樓 2 部及職輔員宿舍 1 部電梯。	學校內之 8 部電梯皆為委由廠商進行每月 1 次的維護保養作業。
校園監視系統	本校於校園有設置監視系統，並由各處室負責同仁檢視使用情況情形。(警衛室、學務處、實輔處)	監視系統若發生異常情形，由校內技工或廠商辦理維修。 (警衛室外水溝的電線已委由廠商再檢查及整理)
飲水機巡檢	校區各大樓及各樓層設置飲水機設備。教學區飲水機上設置熱水鎖，避免學生燙傷。	1. 校園內的飲水設備每 3 個月會送檢一次且每學期會更換 2 次濾心。 2. 加強巡檢紀錄表的登載。
校園危險地圖	1. 繪製「校園危險地圖」，貼於各大樓的樓梯口、電梯口及學校網站中。 2. 於全校集會中宣導「校園危險地圖」的意義。	相關會議提議或因應性平事件發生，隨時更新與公告。
校園照明設備	教學大樓 1、2 樓天花板的燈組有生鏽及有剝落現象，已請購完成，目前陸續更換中。	1. 平時檢視查修各項照明設備。 2. 同仁發現各項設備損壞時，隨時報修。
用電安全	111 年 9 月 8 日凌晨 3 點 43 分於職教大樓 1 樓教師辦公室發生電器電線短路走火的意外事件。	1. 加強老舊電器檢修與更換。 2. 加強用電安全宣導。 3. 申請相關經費修復教師辦公室。

鼠患	高職部老師及警衛室保全人員都發現老鼠變多的情況。	已經跟竹園聯合里辦公處索取15包老鼠餌，並分送給需要的老師及警衛室，以期能減少鼠患。
花圃石板掉落及校園圍牆傾斜	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教學大樓的中庭花圃石板有4片掉落。</li> <li>2. 與港坪國小間格的圍牆有傾斜現象</li> </ol>	探究原因皆是樹根造成，已先清除掉落石板，並請廠商評估處理方式及費用。

# 國立嘉義特殊教育學校 111 學年度

## 第一次空間規畫委員會會議 簽到單

時間：111 年 11 月 30 日(三) 下午 16:00

地點：行政大樓二樓會議室

姓 名	簽 到
校 長 陳錫輝	公假
教務主任 陳威銓	公假
學務主任 許嘉倩	許嘉倩
實輔主任 潘思恩	公假
總務主任 鐘惠如	鐘惠如
秘 書 張慧玉	張慧玉
生教組長 蔡侑錠	事假
事務組長 陳明毅	陳明毅
國小部代表李宗哲	李宗哲
國中部代表季思安	季思安
高職部代表吳麗英	吳麗英
職員代表 張國揚	張國揚
學生代表(謝佳琪)	謝佳琪