

2025年6月30日

簽 於校長室

主旨：檢陳空間規畫委員會113學年度第二次會議紀錄，請鈞長核示。

說明：

- 1. 113學年度第二次空間規畫委員會於114年6月30日中午12時30分於行政大樓二樓會議室召開。
- 2. 檢附113學年度第二次空間規畫委員會會議紀錄及簽到表各1份。

會辦單位：

第一層決行

承辦單位

會辦單位

批示

事務組長 **事務組長 陳明毅**

總務處 **教師兼總務主任 鍾惠如**

教師兼秘書 張慧玉

生教組長 **教師兼生活教育組長 許禎元**

學務處 **教師兼學務主任 黃照娥**

教務處 **教師兼教務主任 陳威銓**

實輔處 **教師兼實習輔導主任 潘思恩**

人事室 **人事室主任 曾威超** %

賴逸欣師 **賴逸欣**

李佳蓉師 **李佳蓉**

李三祥師 **李三祥**

張國揚委員 **張國揚**

張祐豪委員 **張祐豪**

閱

錫輝 %

文號：

國立嘉義特殊教育學校 113 學年度第二學期「空間規畫委員會」

第二次會議 會議紀錄

壹、會議時間：民國 114 年 6 月 30 日(一)中午 12 時 30 分

貳、會議地點：行政大樓二樓會議室

參、主持人：陳錫輝校長

記錄：張慧玉

肆、出席人員：如簽到單(應出席 13 人，出席 9 人，缺席 人)

伍、主席致詞：

感謝大家撥空來參加期末空間規畫委員會議，就請業務單位來做報告。

陸、討論提案：

案由一：討論本校 113 學年度校園空間安全檢視現況。

說明：113 學年度校園空間安全檢視說明資料，如附件 1。

決議：照案通過

案由二：說明進行中的工程及已申請的計畫（設備改善及工程）：

說明：說明資料，如附件 2。

決議：照案通過

柒、臨時動議：

李三祥老師：有關飲水機安全問題，張祐豪委員左手背於使用飲水機燙傷問題，請加強飲水機使用安全。

總務鍾惠如主任：如國中小教學區於飲水機後面增設暗鎖，以防學生誤按而造成燙傷，有需要的班級請跟總務處反應。

錫輝校長：建議於相關群組告知大家，有需要的班級向總務處反應，增設飲水機暗鎖，提升飲水機使用安全。

捌、散會：13：00

國立嘉義特殊教育學校 113 學年度校園空間安全檢視說明

學校各項校園空間安全檢視說明如下：

項 目	校 園 空 間 現 況 說 明	校 園 安 全 檢 視 結 果
建物安全維護	依據「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查」規定，每 2 年辦理一次檢查申請。	已於 114 年 6 月完成建築物公共安全檢查及申報作業。
消防安全維護	1. 辦理地震防火防災演練。 2. 每年辦理 2 次「消防安全設備檢修申報」。	1. 於 114 年 5 月 2 日邀請嘉義市德安消防分隊協助辦理防火防災演練。 2. 於 114 年 5 月 8 日檢送本校 114 年度上半年度「自衛消防編組訓練成果」至嘉義市德安消防分隊核備。 3. 於 114 年 5 月 22 日已完成 114 年度上半年消防設備檢查及相關申報作業。並已更換完畢毀損或過期的消防設施。
電梯安全維護	本校電梯共有 8 座。分別於～於教學大樓 1 部、行政大樓 2 部、復健館 2 部、職教大樓 2 部及職輔員宿舍 1 部電梯。	1. 學校內之 8 部電梯皆為委由廠商進行每月 1 次的維護保養作業。 2. 每年皆與協助維護廠商向嘉義市政府申請電梯查驗，並申請「建築物升降設備使用許可證」，張貼於電梯中，讓全校師生在使用上更安全與安心。嘉義市政府已來文安排今年查驗日期。
校園監視系統	本校於校園有設置監視系統，並由各處室負責同仁檢視使用情況情形。 (警衛室、學務處、實輔處)	監視系統若發生異常情形，由校內技工或廠商辦理維修。
飲水機巡檢	校區各大樓及各樓層設置飲水機設備。	1. 依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」規定為每三個月全校或校區總台數之八分之一，採輪流並迴避前已完成檢驗設備之方式辦理。校園內的飲水設備每 3 個月的抽驗送檢比例皆達四分之一以上。 2. 加強巡檢紀錄表的登載。
校園照明設備	陸續更換教室及辦公室損壞的燈具。	1. 平時檢視查修各項照明設備。 2. 同仁發現各項設備損壞時，隨時報修。
用電安全	本校 5 棟大樓皆有高壓用電設施，並有維護廠商定期檢修維護。	1. 依「電業法」及「用戶用電設備檢驗辦法」定期辦理高壓設備檢驗。 2. 平時加強老舊電器檢修與更換。 3. 加強用電安全宣導。

附件 2

二、進行中工程：

1. 遊具更新工程--遊具更新工程「圖說」已依委員意見修改完成，履約完成日期是 8 月 6 日。
2. 操場整修工程的「規劃設計監造」部分已順利招標完成，接續會繼續規劃「工程標案」部分。

三、已申請的計畫（設備改善及工程）：

1. 電力系統改善--學校電力設施系統皆是創校時所設置，因電力設施系統設置時間已久，電力設備老舊且高壓低壓配線凌亂，易造成電壓不穩情況。加上電力設施系統放置空間牆壁龜裂，有滲水浸水、濕度過高、溫差過大等情形，對於維護校園用電安全實屬堪慮。有迫切改善的需求。
2. 消防設備改善--現有消防設備多數已使用多年，部分設備已屆使用年限，性能老化明顯，部分器材甚至無法正常操作，無法有效應對突發火警或災害事故。此外，隨著現代建築材料與環境的複雜性增加，現有設備難以滿足現行消防任務需求，需要改善更新。
3. 改善校園路面凹凸不平狀況--校園內，學生會行走的紅磚道路破損、造成路面高低不平，易造成學生跌倒或輪椅學生移動亦卡輪胎，需整修填平，以維護學生行動安全。
4. 電梯更新--學校內多重障礙學生比例逐年增加，目前坐輪椅及使用助行器學生比例已超過全校 4 分之一的總學生人數，因此學校電梯使用非常頻繁，需求性也非常高。唯近年來電梯相關維護保養及零件更換費用日益增加，但還是常發生故障，影響學生移動的需求性。擬全面更換使用逾 20 年之 7 部電梯，以期保障及提供學生使用電梯的安全性及需求性。
5. 電話總機系統--學校現在的電話總機分機系統已使用多年，設備老舊、故障頻仍，嚴重影響行政運作與教職員間之通訊效率。為提升學校整體通訊品質與校務行政效能，需要更換本校電話總機及分機系統。
6. 復健館 3 樓空調設備更新--學校復健館 3 樓的大禮堂為全校學生集會及體育活動的空間，然而大禮堂的 4 台落地型空調系統皆已使用逾 15 年，目前經常故障常需維修，或是需長時間啟動才有降溫效果，除了維修經費高，耗能狀況也日益嚴重。為讓學生在舒適的環境中學習並達到節能省電效果，需要更換目前 4 台空調系統。
7. 無障礙指標與導引系統--學校內無障礙指標系統與校園導覽地圖多已陳舊、不符現行法規，部分內容缺乏明確標示或無法提供足夠資訊協助身心障礙人士辨識路線。為保障全體師生、訪客及身心障礙人士之通行與使用權益，提出更新全校無障礙指標與地圖之計畫。
8. 四樓會議室整修--本校 4 樓大型會議室內部設施皆已使用逾 30 年，大部分椅子已不堪使用，會議室內 2 台落地空調設備老舊耗能又時常故障，座位區設置麥克風設備亦年久故障不堪使用，燈光控制迴路常短路故障，無法正常開啟或關閉會議室內燈光。場地實屬窘迫不佳。因本校 4 樓會議室為本校大型集會的唯一場地，需經費挹注改善。
9. 校車油資及修繕補助--依據特殊教育法第 38 條略以「身心障礙學生經評估無法自行上下學者，由各級主管機關免費提供無障礙交通工具；確有困難提供者，補助其交通費」，為配合本部行政需要，提供本校身心障礙學生上下學的交通服務，維護學生受教權，本校共有 10 條交通車接送學生上下學。因學生多為重度及多重障礙學生，無法自行上下車，需要具升降設備之交通車，然交通車公司因成本考量無法提供多輛具升降設備之交通車載送學生上下學，也影響承攬本校交通車的意願，因此本校自 110 年起是使用 1 台大巴及 1 台中巴，司機部分委外包廠商協助處理；又因應學生交通車管理辦法第 3 條第 1 款第一類學生載運幼兒及國小學生車齡不得超過 10 年規定，所以自 113 年新學年開始增加為 1 台大巴及 2 台中巴。因學生住家路程

遙遠(嘉義梅山線單趟 60 公里，每日 2 趟來回 120 公里；台南新營線單趟 86 公里，每日 2 趟來回 172 公里；嘉義布袋線單趟 106 公里，每日 2 趟來回 212 公里)，校車每日往返接送學生上下學，整年度產生之油料及車輛維修費不斐，且此項費用並無法於國教署補助交通費租金內申請，造成學校本預算很大的負擔，亦是連續幾年經費短絀原因之一。實需經費挹注改善。

以上所提之相關設備、工程等更新及維修，皆為達成無礙學習、無礙環境的目標前進，期能提供全校師生安全無虞的學習活動空間，期待補助順利。

國立嘉義特殊教育學校 113 學年度

第 2 次空間規畫委員會議 簽到單

時間：114 年 6 月 30 日(一) 中午 12:30

地點：行政大樓二樓會議室

姓 名	簽 到
校 長 陳錫輝	陳錫輝
教務主任 陳威銓	陳威銓
學務主任 黃照娥	黃照娥
實輔主任 潘思恩	請假
總務主任 鍾惠如	鍾惠如
秘 書 張慧玉	張慧玉
生教組長 許禎元	許禎元
事務組長 陳明毅	陳明毅
國小部代表賴逸欣	
國中部代表李佳蓉	
高職部代表李三祥	李三祥
職員代表 張國揚	
學生代表 張祐豪	張祐豪